


ATTENTION : Cette fiche est fournie à titre indicatif pour la connexion d'un système de protection COBRA. Toutes les informations **doivent être vérifiées avant toute connexion**. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non respect de ces précautions.


1057 PAGE 1 de 1



Sortie négative pendant la détection du capteur de choc.
A relier généralement sur le fil Gris ou Bleu de l'alarme.

A relier sur une alimentation +12 V permanent (+30).

A relier sur une commande négative, alarme en veille.
généralement sur le fil Marron de l'alarme.



Fil Bleu à isoler

Cordon 03CA0029A

Fil marron du cordon à relier sur la borne 2 du module 1057
Fil rouge du cordon à relier sur la borne 3 du module 1057
Fil blanc du cordon à relier sur la borne 1 du module 1057

